



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

INSO

2801

2nd.Revision

2015

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۲۸۰۱

تجدید نظر دوم

۱۳۹۳

فراورده‌های نفتی - نمودارهای گرانروی بر
حسب دما برای فراورده‌های نفتی مایع -
آیین کار

Petroleum products- Viscosity-
temperature charts for liquid petroleum
products- Practice

ICS: 75.080

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکाहا، کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«فراورده‌های نفتی - نمودارهای گرانزوی بر حسب دما برای فراورده‌های نفتی مایع-آبین کار»
(تجددیدنظر دوم)

سمت و / یا نمایندگی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ماهشهر

رئیس:

طاهری، نرگس
(فوق لیسانس شیمی)

دبیر:

کارشناس شرکت پرشیا پژوهش شریف

نجفی، زینب
(فوق لیسانس شیمی)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس

جولاباف، الهام

(فوق لیسانس شیمی)

مدیر کنترل کیفی شرکت صنایع شبنم
خوزستان

چرم زاده، مهرناز

(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس مهاب صنعت پارس اکسین

خطیبی، زهره

(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس آزمایشگاه شرکت نفت پاسارگاد

دارم، نسیم

(لیسانس مهندسی شیمی)

کارشناس اداره کل استاندارد استان
خوزستان

دایی، مینا

(فوق لیسانس شیمی)

سرپرست آزمایشگاه و مدیر فنی آزمایشگاه
پتروشیمی تندگویان

دریابر، افسانه

(فوق لیسانس شیمی)

مدیر کنترل کیفی شرکت نفت پاسارگاد

دستوری رزاز، مهدی

(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات دانشکده نفت	رضایی نژاد، رامش (فوق لیسانس شیمی)
رییس واحد مهندسی فراورده‌های شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه اهواز	ظهوری فر، علیرضا (فوق لیسانس مهندسی شیمی)
کارشناس	نظری رهبری، مرجان (فوق لیسانس شیمی)
کارشناس اداره کل استاندارد استان خوزستان	فتحی نیا، مهناز (فوق لیسانس شیمی)
کارشناس	کجبا، نسیم (فوق لیسانس شیمی)
مدیر فنی شرکت پارس لیان ارونده	کریمی چشممه علی، مریم (فوق لیسانس شیمی)

پیش گفتار

استاندارد " فراورده‌های نفتی - نمودارهای گرانزوی بر حسب دما برای فراورده‌های نفتی مایع - آبین کار" نخستین بار در سال ۱۳۶۸ تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط شرکت پژوهش شریف و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدن ظر قرار گرفت و در چهل و سومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فراورده‌های نفتی مورخ ۹۳/۱۱/۲۵ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۸۴: سال ۲۸۰۱ است.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM D 341:2009, Standard Practice for Viscosity-Temperature Charts for Liquid Petroleum Products

فراوردهای نفتی - نمودارهای گرانزوی بر حسب دما برای فراوردهای نفتی مایع-آینکار

هشدار - در این استاندارد به تمام موارد اینمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری اینمنی، سلامتی و تعیین حدود قوانین کاربری قبل از استفاده به عهده کاربر می‌باشد.

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روشی برای تعیین گرانزوی سینماتیک یک روغن نفتی یا هیدروکربن مایع در هر دمایی در گستره محدود است مشروط بر این که گرانزوی سینماتیک در دو دما معلوم باشد. نمودارهای گرانزوی سینماتیک برحسب دما (شکل‌های ۱ و ۲ را ببینید) وسیله‌ای برای تعیین گرانزوی سینماتیک فراوردهای نفتی مایع می‌باشند.

نمودارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان رسم داده‌های گرانزوی سینماتیک برحسب دمای روغن نفتی را به صورت یک خط مستقیم فراهم می‌کنند. نمودارهای ارائه شده در این استاندارد از نظر خطی بودن، بهبود قابل توجهی نسبت به نمودارهایی که قبلا در دسترس بوده‌اند، دارند. این امر اعتبار برون‌یابی را تا دماهای بالاتر افزایش می‌دهد.

یادآوری - توصیه می‌شود نمودارها فقط در گستره‌ای از دما استفاده شوند که هیدروکربن یا سیالات نفتی مایعات همگنی هستند. گستره پیشنهادی بین نقطه ابری در دماهای پایین و نقطه جوش اولیه در دماهای بالاتر است. نمودارها در گرانزوی سینماتیک پایین و در دماهای حداقل 340°F (قریبا 650°C) یا بالاتر باعث بهبود خطی بودن می‌شوند. بعضی مواد با نقطه جوش بالا، ممکن است انحراف کمی از خط مستقیم نشان دهند (به کمی 55°F ، حدود 280°C) که به نوع نمونه یا درستی داده‌ها بستگی دارد. داده‌های معتبر می‌توانند در ناحیه دمای بالا حتی در صورتی که مقداری احنا وجود داشته باشد، به خوبی رسم شوند. اگر چه برون‌یابی در چنین ناحیه‌هایی با دماهای پایین تر موجب کاهش درستی می‌شود. داده‌های تجربی به دست آمده در دمای پایین تر از نقطه ابری یا دمای رشد بلور^۱ معمولاً برای درون‌یابی یا برون‌یابی روی نمودارها دارای تکرارپذیری معتبری نیستند. همچنین تاکید می‌شود که این نمودارها برای سیالاتی غیر از هیدروکربن‌ها معمولاً به صورت خط مستقیم رسم نمی‌شوند.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. درمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :

۱- استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۰، آزمون گرانزوی مایعات شفاف و تیره (محاسبه گرانزوی دینامیک)

۳ شرح نمودارها

۱-۳ نمودارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که داده‌های گرانروی سینماتیک بر حسب دما برای یک روغن نفتی یا برش نفتی و به‌طور کلی برای هیدروکربن‌ها در گستره وسیعی از دما به صورت خط مستقیم رسم شوند. هفت نمودار مطابق جدول ۱ موجود می‌باشند.

جدول ۱- مشخصات نمودارهای گرانروی سینماتیک بر حسب دما

شماره نمودار	نام نمودار	گرانروی سینماتیک cSt	دما °C	اندازه mm
۱	گستره بالا گرانروی سینماتیک	۲۰۰۰۰۰۰ تا ۰/۳	+ ۳۷۰ - ۷۰	۸۲۰×۶۸۰
۲	گستره پایین گرانروی سینماتیک	۶/۵ تا ۰/۱۸	+ ۳۷۰ - ۷۰	۸۲۰×۵۲۰
۳	گستره بالا گرانروی سینماتیک	۲۰۰۰۰۰۰ تا ۰/۳	+ ۳۷۰ - ۷۰	۲۸۰×۲۱۷
۴	گستره پایین گرانروی سینماتیک	۶/۵ تا ۰/۱۸	+ ۳۷۰ - ۷۰	۲۸۰×۲۱۷
۵	گستره بالا گرانروی سینماتیک	۲۰۰۰۰۰۰ تا ۰/۳	+ ۳۷۱/۱۱ - ۷۳/۳۳ (+۷۰۰ °F - ۱۰۰ °F)	۸۲۰×۶۸۰
۶	گستره پایین گرانروی سینماتیک	۳/۰ تا ۰/۱۸	+ ۳۷۱/۱۱ - ۷۳/۳۳ (+۷۰۰ °F - ۱۰۰ °F)	۸۲۰×۵۲۰
۷	گستره میانی گرانروی سینماتیک	۲۰۰۰۰۰ تا ۳	+ ۱۵۰ - ۴۰	۲۸۰×۲۱۷


۲-۳ نمودارهای ۱، ۲، ۵ و ۶ زمانی ترجیح داده می‌شوند که سهولت و درستی رسم موردنظر باشد. نمودار ۷ قسمت گستره میانی نمودار ۱ در مقیاس تاحدی کوچکتر می‌باشد. این نمودار به منظور تسهیل در ارتباط با ارزیابی گزارش‌ها و داده‌ها تهیه شده است. نمودارهای ۳ و ۴ همان نمودارهای ۱ و ۲ هستند و در مقیاس بسیار کوچکتر برای تسهیل در ارتباط با گزارش‌ها یا ارزیابی سریع داده‌ها تهیه شده‌اند. این نمودارها (۳ و ۴) برای استفاده در مواردی که بیشترین درستی در درون یابی یا برون یابی موردنظر است، توصیه نمی‌شوند.

۴ روش انجام کار

۱-۴ دو نقطه گرانروی سینماتیک معلوم بر حسب دما را روی نمودار مشخص کنید. خط مستقیم معینی را با دقت از میان دو نقطه رسم کنید. یک نقطه روی این خط، در محدوده گستره تعریف شده در یادآوری بند ۱، گرانروی سینماتیک در دمای موردنظر متناظر را نشان می‌دهد و بر عکس.

۲-۴ به طور جایگزین گرانزوی های سینماتیک درون یابی و برون یابی شده و دماها را می توان مطابق پیوست الف در محدوده گستره مشخص شده برای نمودارها در یادآوری بند ۱ محاسبه کرد.


دما، درجه سلسیوس



دما، درجه سلسیوس

شکل ۱- نمودار ۱ گستره بالا گرانزوی سینماتیک بر حسب دما

دما، درجه سلسیوس



دما، درجه سلسیوس

شکل ۲- نمودار ۲ گستره پایین گرانروی سینماتیک بر حسب دما

۵ برون یابی

۱-۵ نقاط گرانروی سینماتیک بر حسب دما روی قسمت برون یابی شده خط (در محدوده گستره تعریف شده در یادآوری بند ۱) مطلوب هستند، مشروط به این که خط گرانروی سینماتیک بر حسب دما کاملاً به درستی رسم شود. به ویژه اهمیت دارد که به منظور برون یابی دو نقطه معلوم گرانروی سینماتیک بر حسب دما از هم فاصله داشته باشند. در صورتی که این دو نقطه به طور مناسبی از هم فاصله نداشته باشند، خطاهای تجربی در تعیین گرانروی سینماتیک و در رسم خط ممکن است به طور جدی بر درستی نقاط برون یابی شده تاثیر بگذارند. به ویژه در صورتی که اختلاف بین دمای برون یابی شده و نزدیکترین دمای اندازه‌گیری بزرگتر از اختلاف بین دو دمای اندازه‌گیری باشد. در بدترین حالت، یک اندازه‌گیری اضافی در دمای سوم توصیه می‌شود.

پیوست الف

(الزمائی)

معادلات ریاضی

الف-۱ معادلات طراحی کامل برای نمودار به صورت ارایه شده در پیوست ب برای محاسبات بین گرانزوی سینماتیک و دما در سراسر گستره کامل نمودار گرانزوی سینماتیک مفید نیستند. بیشتر روابط مناسبی که در توافق با مقیاس نمودار هستند در زیر ارایه شده اند. این روابط هنگامی ضروری هستند که محاسبات شامل گرانزوی سینماتیک کوچکتر از mm^2/s (cSt) $2/0$ باشد.

$$\log \log z = A - B \log T \quad (\text{الف-۱})$$

$$Z = v + 0.7 + \exp(-1.47 - 1.84v - 0.51v^2) \quad (\text{الف-۲})$$

$$v = [Z - 0.7] - \exp(-0.7487 - 3.295[Z - 0.7] + 0.6119[Z - 0.7]^2 - 0.3193[Z - 0.7]^3) \quad (\text{الف-۳})$$

که در آن:

\log لگاریتم بر مبنای ۱۰؛

v گرانزوی سینماتیک بر حسب میلی متر مربع بر ثانیه یا سانتی استوک؛

T دما بر حسب کلوین (یا $273/15 + t$ که در آن t بر حسب درجه سلسیوس است)؛

A و B ثابت.

الف-۲ با وارد کردن معادله الف-۲ در الف-۱، محاسبه ثابت‌های A و B برای یک سیال که بعضی داده‌های تجربی گرانزوی سینماتیک آن کمتر از mm^2/s (cSt) $2/0$ است، امکان پذیر می‌شود. همچنین می‌توان به این شکل دمای مربوط به گرانزوی سینماتیک موردنظر را محاسبه کرد.

الف-۳ گرانزوی سینماتیک مربوط به یک دمای معین را می‌توان از معادله تعیین شده در بند الف-۲ با محاسبه Z در معادله الف-۱ به دست آورد و سپس گرانزوی سینماتیک از مقدار Z با استفاده از معادله الف-۳ حاصل می‌شود.

پیوست ب
(اطلاعاتی)

تاریخچه نمودارهای گرانروی بر حسب دما

ب-۱ نمونه اولیه این نمودارها توسط نل مک کول^۱ منتشر شده است. ادامه مطالعه این نمودارها در سال ۱۹۲۷ براساس معادله ب-۱ منتشر شد.

$$\log \log(cSt + 0.7) = A - B \log T \quad (ب-1)$$

یک مطالعه از این نمودارها در آن زمان منجر به انتشار اولین نمودار در سال ۱۹۳۲ با استفاده از ثابت ۰,۸ در معادله شد. تغییر این عدد ثابت در نمودارهای منتشر شده بعد از سال ۱۹۳۷ مجاز شد.

ب-۲ در سال ۱۹۲۸، والتر^۲ معادله log-log ب-۱ را بدون ثابت و در سال ۱۹۳۱ با ثابت ۰,۸ منتشر کرد.

ب-۳ نمودارهای موجود مک کول-رایت^۳ براساس کار مک کول، رایت و کمیته فرعی ASTMD02 هستند.

ب-۴ نمودارهای فعلی با کمک کامپیوتر برای ایجاد خطی بودن در گستره بزرگتر براساس معتبرترین داده‌های جدید به دست آمده اند.

$$\log \log z = A - B \log T \quad (ب-2)$$

که در آن:

$$Z = (v + 0.7 + C - D + E - F + G - H) \quad (v+0.7+C-D+E-F+G-H)$$

\log لگاریتم بر مبنای ۱۰؛

v گرانروی سینماتیک بر حسب میلی‌متر مربع بر ثانیه یا سانتی استوک؛

T دما بر حسب کلوین (یا $t + 273,15$) که در آن t بر حسب درجه سلسیوس است)؛

A و B مقادیر ثابت؛

$$C = \exp(-1.14883 - 2.65868v)$$

$$D = \exp(-0.0038138 - 12.564v)$$

$$E = \exp(5.46491 - 37.6289v)$$

$$F = \exp(13.0458 - 74.6851v)$$

$$G = \exp(37.4619 - 192.643v)$$

$$H = \exp(80.4945 - 400.468v)$$

ب-۴-۱ اصطلاحات C تا H به دلیل تسهیل برنامه کامپیوتری به صورتتابع نمایی با پایه e هستند. به منظور سهولت کلی و هنگام استفاده به شکل مختصر در معادله ب-۱ از صورت لگاریتم در مبنای ۱۰ استفاده می‌شود.

ب-۴-۲ حدود قابل کاربرد در زیر فهرست شده‌اند:

1- Neil macCoull

2- Walther

3- MacCoull- Wight

$Z = (v + 0.7)$	2×10^7 cSt تا $2,000$ cSt
$Z = (v + 0.7 + C)$	2×10^7 cSt تا $1,650$ cSt
$Z = (v + 0.7 + C - D)$	2×10^7 cSt تا $0,900$ cSt
$Z = (v + 0.7 + C - D + E)$	2×10^7 cSt تا $0,300$ cSt
$Z = (v + 0.7 + C - D + E - F + G)$	2×10^7 cSt تا $0,240$ cSt
$Z = (v + 0.7 + C - D + E - F + G - H)$	2×10^7 cSt تا $0,210$ cSt

ب-۵ واضح است که معادله ب-۱ به شکل ساده شده معادله ب-۲ ($\log \log z = A - B \log T$) محاسبات گرانروی سینماتیک را برای یک سیال معلوم در اکثریت مواد موردنیاز امکان پذیر می‌کند. ثابت‌های A و B می‌توانند برای یک سیال حاصل از دو نقطه داده ارزیابی شوند. سپس گرانروی سینماتیک یا دما برای سایر نقاط را می‌توان به آسانی محاسبه کرد.

ب-۶ نشریات قدیمی‌تر به مقداری به نام شیب ASTM اشاره می‌کنند. توصیه می‌شود توجه کنید که این مقدار همان مقدار B ارایه شده در معادله ب-۲ نیست. شیب ASTM اصولاً با اندازه‌گیری فیزیکی شیب داده‌های گرانروی سینماتیک بر حسب دما (رسم شده در نمودارهای قدیمی‌تر ارایه شده در استاندارد ASTM D 341-43) به دست می‌آمد. مقیاس‌های گرانروی سینماتیک و دما با نسبت‌های یکسان در استاندارد ASTM D 341-43 ایجاد نشدنند. نمودارهای بهبودیافته ارایه شده در این استاندارد حتی نسبت‌های مقیاس متفاوت برای تسهیل ابعادی و یک ثابت متفاوت (۰/۷) از نمودارهای قدیمی‌تر استفاده می‌کنند. در نتیجه شیب ASTM اولیه معادل عددی B در معادله ب-۱ حاصل از هر نمودار جدید نبوده و مستقیماً از معادله الف-۱ قابل تبدیل نیست.