

دستگاه صحت سنجی دما

## TEMPERATURE VERIFICATION TOOL

### THM 2

Sensor Type	Range (°C)	Resolution (°C)	Accuracy (°C)
Regular Type PT100	-50 - +200	0.01	0.01 (-50 - +100)
			0.05 (+100 - +200)
DSR Type PT100	0 - +100	0.01	0.01 (0 - +100)
			-
Regular Type K	0 - +500	0.1	0.5 (0 - +150)
			1 (+150 - +500)



NAZH

تجهیزات آزمایشگاهی ناز

تهران، خیابان پیروزی، پلاک ۶۱۰، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۲۵۶۷۸۷

[www.nazhco.com](http://www.nazhco.com)